



Fotografía 5: Se puede observar una mancha de humedad en la zona de arranque de la escalera interior de la vivienda.